

TH-06OH 操作說明:

1. 打開電池蓋, 取出電池絕緣片後即可開始使用。

2. 銀幕顯示板有分兩部分:

上半部可顯示室內(機體)感測的濕度與溫度

下半部可顯示室外(感測棒)感測的濕度與溫度

3. 按鍵鈕說明:

C/F鍵: 可變換 °C /°F之溫度單位

IN鍵: 可閱讀室內(機體)感測溫度與濕度的最大與最小值

OUT鍵: 可閱讀室外(測感棒) 感測溫度與濕度的最大與最小值

4. 如何清除室內/室外溫濕度的記錄

室內: 先按一次IN鍵後, 再連續按住IN鍵兩秒可清除記錄

室外: 先按一次OUT鍵後, 再連續按住OUT鍵兩秒可清除記錄

5. 該機可懸掛或打開後面支撐架站立

6. 如有銀幕出現不正常現象, 請立即更換或重新放電池



型號:TH-06OH